

Hotdog Maschine

Inbetriebnahme:

1. An Strom anschliessen
2. Schale mit Wasser befüllen, Max. Füllmenge beachten
3. Einschalten und die ersten 10 min. auf höchster Stufe aufheizen lassen
4. Danach Hitze reduzieren damit die Würste nicht platzen.
5. Nach und nach den Wasserstand kontrollieren. Wenn frisches Wasser nachgefüllt wird muss es erst wieder aufheizen

Ausserbetriebnahme:

1. Vom Strom trennen
2. Abkühlen lassen
3. Deckel, Glaszylinder, Gittereinsatz und Schale mit Seife reinigen
4. Maschine mit nassem Lappen reinigen

Wichtiges:

1. Auf Glaszylinder achten, ist zerbrechlich
2. Nur so viele Würste aufschneiden, wie benötigt werden
3. Vorige, noch vakuumierte Würste werden abgeholt